

Краткий отчет о модернизации системы управления CIP станции. Италия.



Санкт-Петербург

В результате модернизации был произведен ряд мероприятий:

1. Установлена панель оператора TP177B(рис.1)




Рис.1

2. На основании Технического задания заказчика, разработано программное обеспечение для панели оператора (рис.2,3)




Рис.2




Рис.3

3. Разработано программное обеспечение для контроллера СІР станции (рис.4)



Рис.4

4. Восстановлена работа стойки расширения компании Beckhoff по сети Profibus (рис.5)




Рис.5

5. Произведена настройка Вторичных приборов датчиков проводимости (рис.6).




Рис.6